

ФИО эксперта		контактный телефон 8 81362 22 822					
		электронная почта kirpervas@mail.ru					
Дата обследования: 28.09.2015							
Наименование школы: МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №1»							
Улица:	Новая	Номер дома:	3	2/	2	Корп./стр.	
Общие мероприятия для инвалидов в школе:							
X	Главный вход в здание хорошо опознается слабовидящими (яркая вывеска, контрастные дверные полотна, поручни, звуковой, световой маяки и пр.)						
X	Хорошо освещенная зона входа в темное время суток						
	Имеется переговорное устройство на входе (домофон), кнопка вызова персонала						
	Входная дверь легко открывается, автоматическая раздвижная или распашная						
X	Имеется контактное лицо в зоне входа (лица, помогающие, или организующие сопровождение инвалида)						
X	Безбарьерные вход и пути движения для инвалидов на кресле-коляске месту оказания услуг						
	Контрастная маркировка на имеющихся стеклянных дверях						
	На лестницах крайние ступени имеют контрастную разметку						
	Указатели и визуальные средства ориентирования и информации, план размещения учреждения, услуг в учреждении, путеводитель						
	Пиктограммы (для лиц с трудностями в обучении, не умеющих читать)						
	Информация на видеотабло, надписи светящиеся или подсвеченные и т. п.						
	Информация в виде телетекста (бегущая строка)						
X	Речевое оповещение, звуковые объявления						
	Информация на звуковых носителях имеется (аудиогид)						
	Система напольных тактильных направляющих для незрячих						
	Тактильный номер этажа на поручне лестницы						
	Обозначения помещений и указателей направления движения в рельефном исполнении						
	Таблички обозначения помещений и указатели шрифтом Брайля						
	Индукционная петля, другие системы звукоусиления для лиц со слуховыми аппаратами						
	Возможность привлечения лица, владеющего языком жестов (сурдопереводчика)						
Специальные мероприятия для инвалидов в школе							
2.	Парковка						
X	Возможность парковки вблизи объекта			Специальная парковка для инвалидов			
	Отсутствует парковка в радиусе 100м			Крытый паркинг, подземный паркинг			
3.	Вход в здание и учреждение						
	Лифт имеется		Лифт доступный для инвалидов на кресле-коляске				
X	Пандус имеется		X	Поручень на пандусе			
13м	Длина одного марша пандуса (без площадок)			130	Высота подъема одного марша пандуса		
Вспомогательные компенсирующие средства для инвалидов на креслах-колясках							
	Мобильный подъемник		Подъемная платформа наклонная		Платформа подъемная вертикальная		
Входная лестница							
X	Одномаршевая	С промежуточными площадками		Винтовая	X	Поручень с 2 сторон	
Характеристики материала наружной лестницы							
X	Бетонная	Металлическая		Керамогранит		9	Кол-во ступеней
Характеристики внутренней лестницы							
X	Бетонная	Металлическая		Керамогранит		50	Количество ступеней внутренней лестницы
Входная дверь в здание: 125 ширина рабочей створки в см							
	Одна створка распашная			X	Две створки распашных		Автоматическая раздвижная
	Открывается в обе стороны (качающаяся)			Автоматическая распашная		Вращающаяся (вертушка)	
Материал дверного полотна:							
X	Прозрачное полотно, смотровая панель		без доводчика		X	С доводчиком	
					Задержка открывания		
4.	Санитарно-бытовые помещения для инвалидов						
	Женский	есть на каждом этаже		Этаж	Мужской	есть на каждом этаже	
	Общий	есть на каждом этаже		Этаж			
	Туалет открывается персоналом			Ширина двери в кабину в см			
Габариты кабины:							
	Ширина		Глубина		Пространство у унитаза:		Ширина в см
							Глубина в см
	Поручень справа от унитаза			Откидной поручень со стороны пересадки			
	Поручень слева от унитаза			Откидной поручень со стороны пересадки			
	Высота унитаза			Раковина с подъездом под нее на глубину не менее, чем на 30см			
	Экстренный вызов персонала имеется			Кнопка открывания замка снаружи имеется			

Необходимо: Зачеркнуть крестом поле слева от текста или проставить размеры.